



平成 30 年 10 月 30 日

各 位

会社名 トピー工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高松 信彦  
(コード：7231 東・名証第 1 部)  
問合せ先 執行役員総務部長 立花 修一  
(TEL. 03-3493-0777)

## 豊橋製造所製鋼工場における事故について

平成 30 年 10 月 25 日（木）午後 6 時 00 分頃、当社豊橋製造所製鋼工場内の電気炉におきまして、炉内で異常反応が起き、設備が損傷する事故が発生いたしました。なお、人的被害は、ありませんでした。

現在、製鋼工場は稼働を停止し、早急な復旧に向けて資機材の調達や工期の短縮等に鋭意尽力しております。また、復旧までの間、在庫での対応や同業他社様からの半製品供給等の最大限の取り組みを講じ、お客様にご迷惑を極力お掛けすることがないように、努めてまいります。

関係各位に多大なるご心配をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

### 1. 発生場所

トピー工業株式会社 豊橋製造所 製鋼工場（愛知県豊橋市明海町 1）

### 2. 発生日時

平成 30 年 10 月 25 日（木）午後 6 時 00 分頃

### 3. 発生経緯

製鋼工場電気炉において、操業中に炉内で異常反応が起き事故が発生。

### 4. 被害状況

#### 1) 人的被害

ありません。

#### 2) 物的被害

電気炉本体および周辺の設備が一部損傷。

### 5. 原因と対策

現在、製鋼工場の稼働を停止し、原因の調査を進めております。また、その調査結果を踏まえ、必要な再発防止策を実施いたします。

なお、本件による平成 31 年 3 月期の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後、業績予想の修正等、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上